



**АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)**

«__» __09__ 2022г.

Дом № 34 по ООО «ЖЭЦ – Управление» ул.

Л Чайкиной

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 5

Общие сведения по дому:

Год постройки 1958

Материал стен кирпич, оштук

Число этажей 2

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя Храмова М.Е - гл. инженера _____

и представителя общественного образования (домового комитета) _____ мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб: энергетика - Семенова С.Ф., мастера ЖЭУ 4 - Медведева М.М., нач-ка ЖЭУ 5 – Макарова М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша металл - кап рем в 2010г. удовл.

б) Чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) Фасад здания- кап ремонт ООО "Облспецстрой" в 2015г удовл.

д) Входные двери и оконные перекрытия:

вх.. дверь метал.. уд.

окно пвх уд.

Подвальные помещения нет

ж) Отмостки вокруг здания удовл.

з) Система центрального отопления удовл.

и) Котельное помещение и его оборудование _____ - _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____ - _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____ - _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство удовле

2. Обеспеченность:

а) Котельных _____ - _____ топливом _____ - _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров _____
_____ обеспечены _____

Выводы и предложения комиссии:

Подписи членов комиссии:

Гл. инженер ООО «ЖЭЦ» _____ /М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 5 _____ /М.А.Макаров/

Мастер ЖЭУ № 4 _____ /М.М.Медведев/

Энергетик ООО «ЖЭЦ» _____ /С.Ф.Семенов/

Представитель дома _____ /М.А.Иванов/