



АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» __09__ 2022 г.

Дом № 2/11 по ООО «ЖЭЦ – Управление» ул.
Моховая

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 5

Общие сведения по дому:

Год постройки 1975
Материал стен кирпич
Число этажей 5
Наличие подвала имеется
Комиссия в составе, председателя Храмова М.Е - гл.
инженера _____

и представителя общественного образования (домового комитета) _____
мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб: энергетика -
Семенова С.Ф, мастера ЖЭУ 4 - Медведева М.М., нач-ка ЖЭУ 5 – Макарова М.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

а) Крыша шифер удовл.

б) Чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) Фасад здания - удовл.

д) Входные двери и оконные перекрытия:

Вх двери-метал с домоф. уд.

Окна пвх уд.

Подвальные помещения имеется

ж) Отмостки вокруг здания удовл.

з) Система центрального отопления удовл.

и) Котельное помещение и его оборудование _____ - _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____ - _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____ - _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство удовле.

2. Обеспеченность:

а) Котельных _____ - _____ топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров _____
_____ обеспечены _____

Выводы и предложения комиссии:

требуется ремонт дорожного покрытия на
дворовой территории.

Подписи членов комиссии:

Гл. инженер ООО «ЖЭЦ» _____ /М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 5 _____ /М.А.Макаров/

Мастер ЖЭУ № 4 _____ /М.М.Медведев/

Энергетик ООО «ЖЭЦ» _____ /С.Ф.Семенов/

Представитель дома Борис _____ /Борисов А.И./