


«Утверждаю»  
Директор ООО «ЖЭЦ-Управление»  
И.В.Минеев



АКТ  
сезонного обследования жилого здания

ул. Миллеровская, д. 2

апрель 2023г

Комиссия в составе:

Гл.инженера ООО «ЖЭЦ» М.Е.Храмова

Начальника ЖЭУ № 3 О.А.Лагутика

Энергетика ООО «ЖЭЦ» С.Ф.Семенова

Представителя дома Зишнев С.В.

Произвела осмотр строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома


Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния
1.Фундаменты	Требуется устранение откосов со стороны дворового фасада
2.Стены	Требуется расшивка и заделка трещин в кирпичной кладке около входов в подъезды
3.Межпанельные швы	—
4.Кровля	Требуется капитальный ремонт кровли
5.Инженерное оборудование: -система ХВС	Удовлетворительное состояние
5.1-система ГВС	—
5.2-система отопления	Имена закорней арматуры системы отопления в подвале

5.3-система канализации	Удовлетворительное состояние
5.4-электрические сети	Требуется ремонт ВРУ, замена шинных стоек, проверка и электропроводки ИТП
5.5-лифты	—
5.6-вентканалы	Удовлетворительное состояние ГО 15.02.23г.
6.Лестничные клетки	Удовлетворительное состояние
7. Обязательные работы по энергосбережению в соответствии с требованиями ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Постановления Губернатора администрации Владимирской области от 12.11.2010г. № 1208	Разшивка и заделка трещин в железной кладке около входов в подвезды

Заключение комиссии:

Подписи членов комиссии:

Гл.инженер ООО «ЖЭЦ»




/М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 3



/О.А.Лагутик/

Энергетик ООО «ЖЭЦ»



/С.Ф.Семенов/

Представитель дома

/ /