



АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» __09__ 2023 г.

Дом № 56 по ООО «ЖЭЦ-Управление» ул.
Грибоедова
(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)
участок № 5

Общие сведения по дому:

Год постройки 1959
Материал стен кирпич
Число этажей 2
Наличие подвала нет
Комиссия в составе, председателя Храмова М.Е - гл.
инженера, _____

и представителя общественного образования (домового комитета) _____
мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб: энергетика -
Семенова С.Ф., мастера ЖЭУ 4 – Лагутика О.А., нач-ка ЖЭУ 5 – Мамыкиной Т.Н.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования: _____

а) Крыша металл - уф

б) Чердачное помещение и его вентиляция уф

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф

г) Фасад здания цоколь част. разрушен

д) Входные двери и оконные перекрытия _____

Входные двери металл уф

Окна дер уф

Подвальные помещения _____

ж) Отмостки вокруг здания уф (цоколь част. разрушен)

з) Система центрального отопления уф

и) Котельное помещение и его оборудование _____ - _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____ - _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

№ 29.08.23 г.

н) Электрохозяйство *УЖ* _____

2. Обеспеченность:

а) Котельных _____ - топливом _____ -


б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров _____
обеспечены _____

Выводы и предложения комиссии:


Подписи членов комиссии:

Гл. инженер ООО «ЖЭЦ»




/М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 5



/Т.Н.Мамкина/

Мастер ЖЭУ № 4



/О.А.Лагутик/

Энергетик ООО «ЖЭЦ»



/С.Ф.Семенов/

Представитель дома _____ / _____ /