



АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» \_\_09\_\_ 2022 г.

Дом № 9 по 000 «ЖЭЦ – Управление» ул.  
Моховая

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 5

**Общие сведения по дому:**

Год постройки 1960  
Материал стен кирпич.  
Число этажей 3  
Наличие подвала нет  
Комиссия в составе, председателя Храмова М.Е - гл.  
инженера \_\_\_\_\_

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_  
мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб: энергетика -  
Семенова С.Ф., мастера ЖЭУ 4 - Медведева М.М., нач-ка ЖЭУ 5 – Макарова М.А.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного  
дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования: \_\_\_\_\_

а) Крыша- профлист, удовл.

б) Чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) Фасад здания удовл.

д) Входные двери и оконные перекрытия уд.

вх двери метал уд.

окна пвх уд.

Подвальные помещения \_\_\_\_\_

ж) Отмостки вокруг здания удовл.

з) Система центрального отопления удовл.

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство удовле

2. Обеспеченность:


а) Котельных \_\_\_\_\_ - топливом \_\_\_\_\_


б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ обеспечены \_\_\_\_\_


Выводы и предложения комиссии:

Подписи членов комиссии:

Гл. инженер ООО «ЖЭЦ»  /М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 5  /М.А.Макаров/

Мастер ЖЭУ № 4  /М.М.Медведев/

Энергетик ООО «ЖЭЦ»  /С.Ф.Семенов/

Представитель дома Хохреков Д. 1