



АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» 09 2022 г.

Дом № 19 по Летняя ул.
ООО «ЖЭЦ-Управление»
(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)
участок ЖЭУ № 3

Общие сведения по дому:

Год постройки 1965
Материал стен кирпич
Число этажей 5
Наличие подвала имеется
Комиссия в составе, председателя гл. инженера Храмова М.Е.
и представителя общественного образования (домового комитета) Будановой Т.Ф.
мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб
Семенова С.Ф., Авериной О.Р.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша удовлетворительное состояние

б) Чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительное состояние

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительное состояние

г) Фасад здания удовлетворительное состояние

д) Входные двери и оконные перекрытия удовлетворительное состояние

Подвальные помещения удовлетворительное состояние

ж) Отмостки вокруг здания удовлет. состояние

з) Система центрального отопления установлено радиатора в 10 под. в доме

и) Котельное помещение и его оборудование -

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство удовлетворительное состояние

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров _____
обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Подписи членов комиссии:

Гл.инженер ООО «ЖЭЦ» _____ /М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 3 _____ /Аверина О.Р./

Энергетик ООО «ЖЭЦ» _____ /С.Ф.Семенов/

Представитель дома _____