



**АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)**

«__» __09__ 2022 г.

Дом № 64 по ООО «ЖЭЦ – Управление» ул.

Грибоедова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 5

Общие сведения по дому:

Год постройки 1959

Материал стен кирпич

Число этажей 2

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя Храмова М.Е - гл. инженера _____

и представителя общественного образования (домового комитета) _____
мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб: энергетика - Семенова С.Ф., мастера ЖЭУ 4 - Медведева М.М., нач-ка ЖЭУ 5 – Макарове И.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша металл - удов.

б) Чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) Фасад здания удов.

д) Входные двери и оконные перекрытия удов.

Входные двери металл _____
Окна _____
Подвальные помещения _____

ж) Отмостки вокруг здания удов.

з) Система центрального отопления образована в кв. 1 и 2 !!!
и вход в подвал входит в дом !!!

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____ - _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____ - _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство удовле

2. Обеспеченность:

а) Котельных _____ - _____ топливом _____ - _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров _____
_____ обеспечены _____

Выводы и предложения комиссии:

Подписи членов комиссии:

Гл. инженер ООО «ЖЭЦ» _____ /М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 5 _____ /М.А.Макаров/

Мастер ЖЭУ № 4 _____ /М.М.Медведев/

Энергетик ООО «ЖЭЦ» _____ /С.Ф.Семенов/

Представитель дома _____ /Тучанова/