



АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» __09__ 2022 г.

Дом № 68 по ООО «ЖЭЦ – Управление» ул.
Грибоедова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 5

Общие сведения по дому:

Год постройки 1960

Материал стен кирпич

Число этажей 3

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя Храмова М.Е. - гл. инженера

и представителя общественного образования (домового комитета) Семенова С.Ф., мастера ЖЭУ 4 - Медведева М.М., нач-ка ЖЭУ 5 – Макарова М.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша металл - удовл

б) Чердачное помещение и его вентиляция удовл

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл

г) Фасад здания удовл

д) Входные двери и оконные перекрытия удовл

Входные двери металл

Окна

Подвальные помещения

ж) Отмостки вокруг здания удовл

з) Система центрального отопления удовл

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____ - _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____ - _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство удовлет.

2. Обеспеченность:

а) Котельных _____ - _____ топливом _____ - _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров _____
_____ обеспечены _____

Выводы и предложения комиссии:

Подписи членов комиссии:

Гл.инженер ООО «ЖЭЦ» _____ /М.Е.Храмов/

Начальник ЖЭУ № 5 _____ /М.А.Макаров/

Мастер ЖЭУ № 4 _____ /М.М.Медведев/

Энергетик ООО «ЖЭЦ» _____ /С.Ф.Семенов/

Представитель дома _____ /Рябинин И.В. /